



APROVADO (A) NA SESSÃO Nº	2069
DE	13/06/22
POR	unânime
VOTOS CONTRA	—
MESA DA C.M./PA.	13/06/22
PRESIDENTE	

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
— Estado da Bahia —

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO Nº. 809 2022.

A Vereadora que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao **Exmo. Sr. Prefeito Municipal – Luiz Barbosa de Deus** e ao **Ilmo Sr. Secretário de Infraestrutura Municipal – Francisco Alves de Araujo**, solicitando a requalificação das obras estruturantes de drenagem das águas pluviais no Bairro Tancredo Neves III. Considerando,


Os diversos reclames dos munícipes da Avenida Estados Unidos e Rua Maceió, que relatam sofrer frequentemente com os danos e constrangimentos gerados durante os períodos de precipitação em nosso município, tais como: invasão e grande acúmulo de água nos terrenos, quem vem afetando as estruturas das residências (Anexo I), perda de diversos móveis (Anexo II), além de ficarem impossibilitados de acessar ao bairro.

Além disso, conforme os relatos e vídeos apresentados, o canal localizado na Rua Maceió não suporta o grande volume de água, e sempre que há chuvas mais fortes transborda, observou-se também que o mesmo não possui qualquer tipo de segurança (ausências de guarda corpos - grades de proteção, e tampas), inclusive já houveram casos em que animais e um morador foram arrastados para o interior do canal, sendo necessário a realização do resgate por transeuntes.


ATESTO O RECEBIMENTO PROT. Nº	1158
EM	02/06
de	2022
Secretaria Administrativa	



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – Estado da Bahia –



Anexo I – À esquerda: Em destaque, marca d'água nas paredes dos imóveis após a invasão das águas pluviais, moradores tentam 'proteger' móveis. À direita: Grande volume de água invadindo residências.




Anexo II – Cômodos de alguns imóveis da Rua Maceió – BTN III, tomados por água; móveis comprometidos. Em destaque, nível d'água atingido no interior das residências durante a precipitação.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – Estado da Bahia –

Ainda na Rua Maceió, no terreno localizado ao lado do nº 287, foi apontado por moradores como um ponto crítico, de grande acúmulo de água, fazendo-se necessário de **forma urgente** o direcionamento para o interior do canal. De forma paliativa, recomenda-se a instalação de 2 (duas) tubulações de 200mm, instaladas de modo a dirimir o volume de água acumulado, enquanto obras de maior porte não forem iniciadas (Anexo III).




Anexo III – À esquerda maior ponto de acúmulo d'água apontado por moradores. À direita, projeção para instalação de "tubulações guias provisórias" para águas pluviais.

É válido ressaltar ainda que, de forma unanime, foi relatado pelos munícipes que as águas oriundas da tubulação que passa sob a Avenida Estados Unidos (Anexo IV) agravam as situações apresentadas neste requerimento, uma vez que desaguam diretamente nas vias e por consequência, sobrecarregam o volume do canal.



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
– Estado da Bahia –




Anexo IV – À esquerda: Tubulações que realizam o descarte nas vias. À direita: Invasão de água das chuvas e conseqüente acréscimo do volume d'água no canal.

Diante do exposto é evidente que se trata de uma área de risco, com frequente acúmulo de água, sendo necessário, portanto, que o Executivo realize estudos e intervenha de forma célere, com obras de requalificação da infraestrutura local: ampliação do canal e instalação de dispositivos de segurança (guarda corpos e tampas em concreto), evitando assim que novos desastres ocorram a esta comunidade.

Saliento ainda que ações preventivas são fundamentais para mitigar danos e assegurar a vida e bem estar dos munícipes.

Nestes termos, pede e espera aprovação.

Sala das Sessões, em 27 de maio de 2022.


Evanilda Gonçalves de Oliveira
-Vereadora-